

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический испытательный центр «Лифт»	
Аттестат аккредитации испытательного центра № RA.RU.27ЛФ08	
614070 г. Пермь, бульвар Гагарина, 36	т/факс (342)2902011; E-mail: permlift@ya.ru

г. Пермь

31 января 2017 г.

Акт № 92
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО «НТИЦ «Лифт» Никулиным А.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт ООО «СоюзЛифтМонтаж», эл. механика Олюшина А. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.): рег.№ **B7NU0530**
Адрес установки: **г. Пермь, ул. Тимирязева, 26, подъезд 1.**

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки в машинном помещении	ТР ТС прил. 1 п.1.29	до 31.03.2017
2.	Отсутствует паспорт на лифт	ТР ТС ст. 3 п.3	до 31.03.2017

Рекомендации

1. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки
2. Провести очередное периодическое техническое освидетельствование в декабре 2017 г.



Специалист _____

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта ТСЖ «Тимирязева,26» _____ / _____ /

Представитель специализированной лифтовой
организации _____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический испытательный центр «Лифт»	
Аттестат аккредитации испытательного центра № RA.RU.27ЛФ08	
614070 г. Пермь, бульвар Гагарина, 36	т/факс (342)2902011; E-mail: permlift@ya.ru

г. Пермь

31 января 2017 г.

Акт № 93
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО «НТИЦ «Лифт» Никулиным А.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт ООО «СоюзЛифтМонтаж», эл. механика Олюшина А. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.): рег.№ **B7NU0531**
Адрес установки: **г. Пермь, ул. Тимирязева, 26, подъезд 2.**

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки в машинном помещении	ТР ТС прил. 1 п.1.29	до 31.03.2017
2.	Неисправно освещение в шахте лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.6	до 31.03.2017
3.	Неисправно освещение у дверей машинного помещения	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.8	до 31.03.2017
4.	Отсутствует паспорт на лифт	ТР ТС ст. 3 п.3	до 31.03.2017

Рекомендации

1. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки
2. Провести очередное периодическое техническое освидетельствование в декабре 2017 г.



Специалист _____

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта ТСЖ «Тимирязева, 26» _____ / _____ /

Представитель специализированной лифтовой
организации _____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический испытательный центр «Лифт»	
Аттестат аккредитации испытательного центра № RA.RU.27ЛФ08	
614070 г. Пермь, бульвар Гагарина, 36	т/факс (342)2902011; E-mail: permlift@ya.ru

г. Пермь

31 января 2017 г.

Акт № 94
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО «НТИЦ «Лифт» Никулиным А.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт ООО «СоюзЛифтМонтаж», эл. механика Олюшина А. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.): рег.№ **B7NU0532**
Адрес установки: **г. Пермь, ул. Тимирязева, 26, подъезд 3.**

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки в машинном помещении	ТР ТС прил. 1 п.1.29	до 31.03.2017
2.	Не произведена уборка приямка от бытового мусора	ГОСТ Р 53783, п. 5.2	до 31.03.2017
3.	Обрыв тросика дверей шахты 1 этажа	ГОСТ Р 53783-2010, п. В.1	до 31.03.2017
4.	Отсутствует паспорт на лифт	ТР ТС ст. 3 п.3	до 31.03.2017

Рекомендации

1. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки
2. Провести очередное периодическое техническое освидетельствование в декабре 2017 г.



Специалист _____

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта ТСЖ «Тимирязева,26» _____ / _____ /

Представитель специализированной лифтовой организации _____ / _____ /